

様式第二号の九（第八条の四の六関係）


（第1面）

産業廃棄物処理計画実施状況報告書			
		令和	年 月 日
愛知県知事殿			
届出者			
住所 愛知県高浜市芳川町一丁目3番地11			
氏名 カクゴ株式会社			
代表取締役 神谷義昌			
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)			
電話番号 (0566) 53-1258			
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、2019年度の産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。			
事業場の名称	カクゴ株式会社		
事業場の所在地	愛知県 高浜市芳川町1丁目3番地11		
事業の種類	建設業（総合工事業）		
産業廃棄物処理計画における計画期間	2019年4月1日～2020年3月31日		
産業廃棄物処理計画における目標値			
項目	目標値	項目	目標値
排出量	1,630 t	全処理委託量	1,630 t
自ら再生利用を行う産業廃棄物の量	0 t	優良認定処理業者への処理委託量	0 t
自ら熱回収を行う産業廃棄物の量	0 t	再生利用業者への処理委託量	1,630 t
自ら中間処理により減量する産業廃棄物の量	0 t	認定熱回収業者への処理委託量	0 t
自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う産業廃棄物の量	0 t	認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0 t
※事務処理欄			

（日本工業規格 A列4番）

計画の実施状況


(産業廃棄物の種類：アスファルト・コンクリート塊)



項目	実績値
①排出量	94
②+⑧自ら再生利用を行った量	0
⑤自ら熱回収を行った量	0
⑦自ら中間処理により減量した量	0
③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量	0
⑩全処理委託量	94
⑪優良認定処理業者への処理委託量	0
⑫再生利用業者への処理委託量	94
⑬熱回収認定業者への処理委託量	0
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量	0


計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：コンクリート塊)




計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：その他がれき類)




計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：建設汚泥)




計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：廃プラスチック)




計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：木くず)




計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：ガラスくず及び陶磁器くず)




計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：紙くず)




計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：繊維くず)



計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：アスベスト成形板)



計画の実施状況

(産業廃棄物の種類：混合)

